



A - DACH  
- papa asfaltowa  
- płyty korytkowe

B - STROP NAD PARTEREM  
- wełna mineralna 18 cm  
- płyta kanałowa gr. 24 cm

C - STROP  
- terakota- parkiet  
- wylewka betonowa gr. 4 cm  
- styropian gr. 6 cm  
- folia przeciwwilgociowa  
- płyta kanałowa gr. 24 cm

D - PODŁOGA NA GRUNCIE  
- terakota  
- wylewka betonowa  
- styropian  
- folia przeciwwilgociowa  
- chudy beton  
- ubity piasek, żwir

E - TARAS  
- terakota  
- wylewka betonowa  
- gruzobeton  
- ubity piasek, żwir

Usługi projektowe		05-600 Grójec ul. Kasztanowa28 lok.12 h.romanowska@gmail.com tel. 603 850 997
 mgr inż. Henryka Romanowska		
Projekt remontu pomieszczeń klubu dziecięcego w istniejącym budynku		Data wyk. 11.2017
Rys.8	Przekrój	Skala 1:100
Adres budowy	Odrzywół, gm. Odrzywół, dz. nr ewid. 356/3	
Projektant Nr. uprawnień Specjalność	mgr inż. Henryka Romanowska GP-III-7342/161/92, MAZ/0017/POOK/09 specjalność architektoniczna i konstrukcyjna	
Opracowała	mgr inż. Magdalena Rosłonec	