


<u>Zestawienie powierzchni:</u>		
1/1	Wiatrołap	3,87m2
1/2	Korytarz	9,46m2
1/3	Szatnia	41,75m2
1/4	Pokój nauczycielski	9,50m2
1/5	Kuchnia	33,61m2
1/6	Magazyn	3,59m2
1/7	Magazyn	7,05m2
1/8	Korytarz	9,81m2
1/9	Klatka schodowa	10,87m2
1/10	Wiatrołap	2,20m2
1/11	WC	2,51m2
1/12	Pomieszczenie gosp.	5,02m2
1/13	Pomieszczenie gosp.	3,59m2
1/14	WC	15,42m2
1/15	Sala lekcyjna	66,47m2
1/16	Magazyn	5,28m2
1/17	Przedsiónek	2,73m2
1/18	Kuchnia	16,98m2
1/19	Sala lekcyjna	67,80m2
1/20	Magazyn	3,88m2
1/21	Zaplecze	1,45m2
1/22	WC	15,76m2
RAZEM:		338,61m2

	Usługi projektowe mgr inż. Henryka Romanowska	05-600 Grójec ul. Kasztanowa 28 lok. 12 h.romanowska@gmail.com tel. 603 850 997
	Projekt remontu pomieszczeń klubu dziecięcego w istniejącym budynku	
Rys.3	Inwentaryzacja - rzut parteru	Data wyk. 11.2017
Adres budowy	Odrzywół, gm. Odrzywół, dz. nr ewid. 356/3	Skala 1:100
Projektant Nr. uprawnień Specjalność	mgr inż. Henryka Romanowska GP-III-7342/161/92, MAZ/0017/POOK/09 specjalność: architektoniczna i konstrukcyjna	
Opracowała	mgr inż. Magdalena Rosłonec	